

Основная информация	Информация клиента	Информация об автомобиле
Название склада: шинный центр "4колеса" Телефон: 89269558488 Email: d.danilin@mosautolab.ru Сайт Адрес: ул. Илимская	Клиент:	License: Vin: WBAKV2102KLR94850 Марка/Модель: BMW X6(EU) Год: 2014/08-2019/12(433MHz)(F16/F86)

Время (Г/М/Д): 2021/08/04 Сервис & Требуется ремонт <input type="checkbox"/> Замена датчика TPMS <input type="checkbox"/> Ремонт шины <input checked="" type="checkbox"/> Tire rotation Другое:	Устройство: ITS600/V1.11, TBE200/V01.12.00 <input type="checkbox"/> Обучение датчика положения <input checked="" type="checkbox"/> Замена шины <input type="checkbox"/> Сезонная замена резины	<input type="checkbox"/> Регулировка давления в шине <input checked="" type="checkbox"/> Замена тормозного диска <input checked="" type="checkbox"/> Wheel alignment
--	---	--

Vehicle Summary Status	Диагностика	Tire Tips
	<b>Информация о ДКН</b> ODTCS:	Tires should be rotated every six months, or 6,000 to 8,000 miles (10,000 to 12,000 km) or as specified by your vehicle manufacturer.

### Переднее левое колесо

304993AA Unchecked	Sensor status  Пройдено ОК	Давление в шинах <b>31.9Psi</b> Normal	Температура <b>75°F</b> Normal
5.9mm	Марка шин: Pirelli Спецификация шин: 275/4010620 106W DOT шины: UNT5V1800319		
Состояние шин: Нормально			
5.9mm			
<b>Совет по ремонту:</b> 1. Шины: Регулярно проверяйте шины. 2. Тормозной диск: Опасность: Сильный износ шин; Немедленно замените тормозной диск.			

### Переднее правое колесо

3047936F Unchecked	Sensor status  Пройдено ОК	Давление в шинах <b>31.1Psi</b> Normal	Температура <b>71°F</b> Normal
5.9mm	Марка шин: Pirelli Спецификация шин: 275/4010620 106W DOT шины: UNT5V1800319		
Состояние шин: Нормально			
5.9mm			
<b>Совет по ремонту:</b> 1. Шины: Регулярно проверяйте шины. 2. Тормозной диск: Опасность: Сильный износ шин; Немедленно замените тормозной диск.			

### Заднее правое колесо

30269877 Unchecked	Sensor status  Пройдено ОК	Давление в шинах <b>31.9Psi</b> Normal	Температура <b>75°F</b> Normal
2.2mm	Марка шин: Спецификация шин: DOT шины:		
Состояние шин:			
0.2mm			
<b>Совет по ремонту:</b> 1. Шины: Рекомендуется замена шин. 2. Тормозной диск: В хорошем состоянии; Check brake disc regularly.			

### Заднее левое колесо

304F5860 Unchecked	Sensor status  Пройдено ОК	Давление в шинах <b>33.3Psi</b> Normal	Температура <b>73°F</b> Normal
2.2mm	Марка шин: Спецификация шин: DOT шины:		
Состояние шин:			
0.3mm			
<b>Совет по ремонту:</b> 1. Шины: Рекомендуется замена шин. 2. Тормозной диск: В хорошем состоянии; Check brake disc regularly.			